

## فهرست مطالب جلد دو

### صفحه

## فصل ۱۲ مکانیزمهای خوردگی

۳	..... ۱۲-۱ - مقدمه
۳	..... ۱۲-۲ - خورگی در اثر تماس دو فلز غیر مشابه
۹	..... ۱۲-۲-۱ - سریهای گالوانیکی
۱۷	..... ۱۲-۲-۲ - تئوری پتانسیل مختلط و خوردگی فلزات نامشابه
۲۴	..... ۱۲-۲-۳ - خوردگی انتخابی
۲۶	..... ۱۲-۳-۱ - خوردگی مرزدانه‌ای
۲۹	..... ۱۲-۳-۲ - خوردگی بین دانه‌ای
۳۹	..... ۱۲-۳-۳ - جدایش انتخابی
۴۸	..... ۱۲-۴ - خوردگی حفره‌ای و شکافی، پیلهای غلظتی
۵۴	..... ۱۲-۴-۱ - مکانیزم خوردگی شکافی
۵۶	..... ۱۲-۴-۱-۱ - مکانیزم خوردگی شکافی
۶۰	..... ۱۲-۴-۲ - پتانسیل حفره دار شدن
۶۸	..... ۱۲-۴-۳ - روش‌های الکتروشیمیابی
۷۸	..... ۱۲-۴-۴ - حساسیت مواد
۸۰	..... ۱۲-۴-۵ - خوردگی سایشی
۸۴	..... ۱۲-۵ - سرعت، تلاطم و برخورد
۹۱	..... ۱۲-۵-۱ - خوردگی حبابی (کاویتاسیون)
۹۵	..... ۱۲-۵-۲ - خوردگی تنشی شکافی
۹۶	..... ۱۲-۶ - الایسیسیته - تنش و کرنش

۱۰۱	۱۲-۶-۲ - آزمایش کشش
۱۰۵	۱۲-۶-۳ - تمرکز تنش
۱۰۷	۱۲-۶-۴ - مکانیک شکست الاستیک خطی
۱۱۷	۱۲-۶-۵ - خستگی
۱۲۱	۱۲-۶-۶ - خوردگی خستگی
۱۳۳	۱۲-۶-۷ - ترک برداشتن محیطی
۱۴۰	۱۲-۶-۷-۱ - خوردگی تنشی شکافی
۱۴۵	۱۲-۶-۷-۲ - مکانیزم‌های ترک برداشتن شکافی (SCC)
۱۵۱	۱۲-۶-۷-۳ - مرحله پیشرفت ترکهای بوجود آمده
۱۵۱	۱۲-۶-۷-۳-۱ - مکانیزم‌های وجود مسیرهای فعال از پیش به وجود آمده
۱۵۲	۱۲-۶-۷-۳-۲ - مکانیزم ایجاد مسیرهای فعال به واسطه وجود کرنش در قطعه
۱۵۶	۱۲-۶-۷-۳-۳ - مکانیزم‌های مرتبط با جذب
۱۶۰	۱۲-۶-۷-۴ - جنبه‌های عملی ترک برداشتن محیطی
۱۶۷	۱۲-۷ - مراجع

### **فصل (۱۳) خوردگی در درجه حرارت بالا**

۱۷۵	۱۳-۱ - مقدمه
۱۸۰	۱۳-۲ - اکسیداسیون در دمای بالا
۱۸۱	۱۳-۲-۱ - واکنشهای اکسیداسیون
۱۸۵	۱۳-۲-۲ - ترمودینامیک اکسیداسیون
۱۹۰	۱۳-۳ - ساختار اکسید
۱۹۰	۱۳-۳-۱ - اکسید با کمبود کاتیون فلزی
۱۹۲	۱۳-۳-۲ - اکسید دارای مازاد کاتیون

۱۹۴	..... مراحل رشد لایه اکسید ۴
۱۹۴	..... ۱۳-۴-۱- فصل مشترک گاز - اکسید
۱۹۷	..... ۱۳-۴-۲- اکسیدهای نوع n
۱۹۹	..... ۱۳-۴-۳- اکسیدهای نوع p
۲۰۰	..... ۱۳-۴-۴- اثرات عنصر آلیاژی
۲۰۲	..... ۱۳-۵- خواص اکسید
۲۰۳	..... ۱۳-۶- نسبت پیلینگ - بدورث
۲۰۷	..... ۱۳-۷- سرعت اکسیداسیون
۲۱۰	..... ۱۳-۷-۱- قانون سرعت سهی
۲۱۵	..... ۱۳-۷-۱-۱- اثر فشار اکسیداسیون سهی
۲۲۰	..... ۱۳-۷-۲- قانون سرعت خطی
۲۲۲	..... ۱۳-۷-۳- قانون سرعت لگاریتمی
۲۲۴	..... ۱۳-۸- خصوصیات پوشش‌های اکسیدی
۲۲۹	..... ۱۳-۹- اکسیداسیون داخلی
۲۳۱	..... ۱۳-۱۰- خوردگی در هوا
۲۳۲	..... ۱۳-۱۱- اثر افزودن عنصر آلیاژی
۲۳۳	..... ۱۳-۱۱-۱- اثرات کرم
۲۳۴	..... ۱۳-۱۱-۲- اثرات نیکل
۲۳۷	..... ۱۳-۱۱-۳- اثرات آلمینیوم
۲۳۹	..... ۱۳-۱۱-۴- اثرات سیلیسیم
۲۴۰	..... ۱۳-۱۱-۵- اثرات عنصر آلیاژی دیگر
۲۵۱	..... ۱۳-۱۱-۶- خلاصه

۱۳-۱۲-۱- خوردگی دمای بالا در محیط‌های کاری	۲۵۴
۱۳-۱۲-۱- تأثیر آلاینده‌های گازی	۲۵۴
۱۳-۱۲-۱-۱- بخار	۲۵۴
۱۳-۱۲-۱-۲- کربن	۲۵۵
۱۳-۱۲-۱-۳- سولفور	۲۶۰
۱۳-۱۲-۱-۴- هیدروژن	۲۶۴
۱۳-۱۲-۱-۵- نیتروژن	۲۶۵
۱۳-۱۲-۱-۶- محیط‌های حاوی گازهای مختلط	۲۶۵
۱۳-۱۲-۱-۷- محصولات احتراق	۲۶۷
۱۳-۱۲-۱-۸- خاکسترها	۲۷۰
۱۳-۱۲-۱-۹- هالوژنهای و ترکیبات هالوژنی	۲۷۲
۱۳-۱۲-۱-۱۰- کلر	۲۷۲
۱۳-۱۲-۲- تأثیر آلاینده‌های مذاب (خوردگی داغ)	۲۷۳
۱۳-۱۲-۲-۱- نمکها و انادیم	۲۷۶
۱۳-۱۲-۲-۲- سولفات فلزات قلیایی	۲۷۸
۱۳-۱۲-۲-۳- خوردگی سمت آتش	۲۸۱
۱۳-۱۲-۳- حمام‌های نمک مذاب	۲۸۲
۱۳-۱۲-۴- فلزات مذاب	۲۸۳
۱۳-۱۲-۵- تأثیر جامدات	۲۸۴
۱۳-۱۳- خوردگی داغ در مسیر دود خروجی از دیگهای بخار و نحوه کنترول آن	۲۸۶
۱۳-۱۴- خوردگی لوله‌های سوپرهیتر دیگهای بخار (سمت آتش) و نحوه کنترول آن	۲۸۹
۱۳-۱۴-۱- مقدمه	۲۸۹

۱۳-۱۴-۲	- مکانیزم خوردگی ناشی از سوزاندن نفت کوره .....	۲۹۲
۱۳-۱۴-۳	- تأثیر ناخالصی‌های سوخت بر خوردگی ناشی از سوزاندن نفت کوره .....	۲۹۷
۱۳-۱۴-۴	- مواد و پوشش‌های مقاوم به خوردگی خاکستر سوخت .....	۳۰۳
۱۳-۱۴-۵	- عوامل موثر در خوردگی خاکستر .....	۳۰۵
۱۳-۱۵-۱	- مقدمه .....	۳۱۵
۱۳-۱۵-۲	- سوختها و عناصر خورنده در آن .....	۳۲۱
۱۳-۱۵-۳	- پدیده خوردگی در پره‌های توربین گازی .....	۳۲۸
۱۳-۱۵-۳-۱	- انتخاب مواد .....	۳۲۸
۱۳-۱۵-۳-۲	- فرآیند اکسیداسیون .....	۳۳۲
۱۳-۱۵-۳-۳	- فرآیند خوردگی داغ .....	۳۳۶
۱۳-۱۵-۳-۳-۱	- انواع خوردگی داغ .....	۳۳۸
۱۳-۱۵-۳-۳-۲	- جلوگیری از خوردگی داغ .....	۳۴۶
۱۳-۱۵-۳-۳-۳	- روش‌های پوشش دهی .....	۳۵۵
۱۳-۱۵-۴	- اکسیداسیون سایشی پره‌های توربین در دمای بالا .....	۳۶۳
۱۳-۱۶	- مراجع .....	۳۶۵

## **فصل (۱۶) رویین شدن حفاظت آندی**

۱۴-۱	- مقدمه .....	۳۷۳
۱۴-۲	- اصول حفاظت آندی .....	۳۷۴
۱۴-۳	- رویین شدن فلزات .....	۳۷۷
۱۴-۴	- طراحی، طرز کار و راهاندازی سیستمهای حفاظت آندی .....	۳۹۰
۱۴-۴-۱	- طراحی و طرز کار سیستم .....	۳۹۰

۴۰۰	..... ۱۴-۴-۲- راه اندازی
۴۰۰	..... ۱۴-۴-۲-۱- حالت‌های نصب الکترونیک
۴۰۱	..... ۱۴-۴-۲-۲- محدودیت‌های سیستم‌های رابط
۴۰۲	..... ۱۴-۴-۲-۳- محل منبع تغذیه و دستگاه کنترول کننده
۴۰۲	..... ۱۴-۴-۲-۴- آغاز فرآیند
۴۰۳	..... ۱۴-۴-۲-۵- نگهداری
۴۰۳	..... ۱۴-۵- حفاظت آندی تجهیزات صنعتی
۴۰۴	..... ۱۴-۵-۱- کاربردهای اسید سولفوریک
۴۰۴	..... ۱۴-۵-۱-۱- خورندگی اسد سولفوریک
۴۰۹	..... ۱۴-۵-۱-۲- حمله هیدروژنی
۴۱۰	..... ۱۴-۵-۱-۳- اهمیت خلوص اکسید
۴۱۰	..... ۱۴-۵-۲- اهمیت حفاظت آندی برای اسید سولفوریک
۴۱۴	..... ۱۴-۵-۲-۱- جزئیات عملیات حفاظت در مخازن
۴۱۵	..... ۱۴-۵-۲-۲- اسید سولفوریک مصرف شده
۴۱۶	..... ۱۴-۵-۲-۳- مبدل‌های حرارتی برای اسید سولفوریک
۴۲۲	..... ۱۴-۵-۲-۴- حمل و نقل اسید سولفوریک
۴۲۳	..... ۱۴-۵-۲-۵- پیش‌بینی حفاظت برای کشتیها و قایقهای حاوی اسید
۴۲۳	..... ۱۴-۵-۲-۶- حفاظت ظروف حاوی کودهای نیتراتی
۴۲۵	..... ۱۴-۵-۲-۷- موارد دیگر حفاظت در برابر کودهای شیمیایی
۴۲۷	..... ۱۴-۵-۲-۸- کاربرد حفاظت آندی
۴۲۹	..... ۱۴-۵-۲-۹- کاربردهای دیگر حفاظت آندی
۴۳۲	..... ۱۴-۶- خلاصه نتیجه گیری

